

# KRAVSPECIFIKATION

---

## FJERNVARME

## RØR- OG SMEDEARBEJDER

## BILAG 19

## ALARMUDTAG

<b>Rev.</b>	<b>Revisionsdato</b>	<b>Emne (ændring)</b>
0	11.01.2018	Første udgivelse
1	01.06.2018	Indsat i korrekt template. Generelle tekstmæssige korrektioner
2	19.11.2018	Figur 1 Nyt GIS udsnit

## **KRAVSPECIFIKATION**

---

### **Alarmudtag**

#### **Stelforbindelse**

Entreprenøren påsvejses stelforbindelsen, hvor den røde stiplede linje viser tilslutningen, jf. Figur 1. Stelforbindelse påsvejses kl. 12, minimum 100 mm fra rundsvejsning.

#### **Udtag**

Muffeentreprenøren forbinder alarmtråde til alarmkabler og stelforbindelser.


#### **Trækrør**

Jordentreprenøren monterer skab og lægger trækrør samt trækker alarmkabler til skab.

#### **Alarmstik**

Muffeentreprenøren monterer alarmstik i skab. Tilsynet giver besked når der er klar til montering af alarmstik.

# KRAVSPECIFIKATION



Figur 1 Udsnit af ledningsplan